







K086




This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, showing the relationship between various components. The parts are identified by the following callout numbers:

- 1422: Main base unit
- 1364: Front panel
- 1119: Top cover
- 1418: Long horizontal plate
- 1417: Small vertical plate
- 1383: Triangular plate
- 514: Vertical support plate
- 1382: Horizontal support plate
- 22: Multiple small screws/bushings
- 1274: Small blue bushing
- 1017: Yellow bracket
- 593: Vertical support plate
- 154: Small blue bushing
- 1880: Brown bushing
- 1894: Yellow bushing
- 1895: Small grey bushing
- 143: Small grey bushing
- 2027: Small grey bushing
- 2119: Small blue bushing
- 1427: Small grey bushing
- 889: Two small grey bushings
- 1923: Small grey bushing
- K143: Small grey bushing
- 1146: Small grey bushing
- 1902: Small grey bushing
- 1914: Small grey bushing
- 1434: Small blue bushing

Cortador de frios AXT 30i	Desenho 2	Revisão 6	04/06/25
22 - Porca calota 5/16"	1418 - Eixo braço		
143 - Anel RS6	1422 - Base		
154 - Manipulo 5/16	1427 - Porta pinche		
514 - Parafuso francês 5/16 X 3/4"	1434 - Manipulo braço grande		
593 - Cabeçal	1880 - Rebolo copo 39,5 X 11,5 X 6,4 universal		
889 - Pinche pequeno	1894 - Bucha afiador vela		
1017 - Suporte cabeçal	1895 - Eixo afiador vela		
1119 - Planchada	1902 - Eixo manipulo grande		
1146 - Tampa pequena	1914 - Arruela manipulo grande		
1274 - Manipulo 35 X 3/16 fêmea	1923 - Pino nylon		
1364 - Protetor mãos	2027 - Afiador vela		
1382 - Prensa	2119 - Manipulo 45 X 5/16 fêmea de latão		
1383 - Suporte prensa	K093 - Kit pinche plástico		
1417 - Nylon apoio prensa	K143 - Kit chapa do braço		




Cortador de frios AXT 30i	Desenho 3	Revisão 6	04/06/25
22 - Porca calota 5/16"	1422 - Base		
60 - Patas 47X40	1522 - Corpo afiador usinado		
80 - Torre	1730 - Tampa protetora		
288 - Vareta 1/4X33	1805 - Prensa cabo		
475 - Rebolo copo 48x14x6,4	1898 - Terminal ta 10		
521 - Base afiador	1900 - Porca calota 3/8"		
712 - Mola afiador	1904 - Coluna afiador 97mm		
734 - Esfera 3/16"	1907 - Separador carcaça		
748 - Carcaça pequena	1966 - Grade microventilador		
816 - Bucha afiador	1967 - Grade ventilação		
885 - Eixo afiador longo	2063 - Cordão 3x0,75 epr		
888 - Crapodina	2103 - Botão duplo		
1055 - Pino da torre	K112 - Kit botão de emergência		



Kit biela longa.
688, 1318, 1320,1372.


Cortador de frios AXT 30i	Desenho 4	Revisão 6	04/06/25
688 - Rolamento 608	1320 - Plator grande		
815 - Porca separadora	1372 - Biela longa		
1053 - Polia Alumínio	1373 - Biela curta		
1120 - Correia tb2 630	1376 - Suporte do Motor		
1214 - Arruela separadora	2113 - Motor 1/3 (127/220V)		
1318 - Cubo 22	-----		











Kit manchon.
256, 434, 653, 688, 1342.

Kit manchon cabeça.
256, 571, 878, 1150, 1373, 1985.

Cortador de frios AXT 30i	Desenho 5	Revisão 6	04/06/25
256 - Rolamento 6203	1211 - Arruela Manchocito		
434 - Anel trava e17	1327 - Manchocito 3 furos		
552 - Correia tb2 400	1342 - Manchon		
571 - Retentor	1370 - Separador sextavado		
653 - Manchocito 2 furos	1376 - Suporte do motor		
688 - Rolamento 608	1985 - Separador cônico		
878 - Manchocito 3 furos longo	2112 - Polia do motor		
1150 - Eixo cônico	-----		



Cortador de frios AXT 30i	Desenho 6	Revisão 6	04/06/25
144 - Espiral	767 - Arruela 2285		
285 - Guia do movimento	797 - Porca do afiador		
322 - Chapa suporte eixo do movimento	828 - Bucha do movimento		
497 - Bucha do espiral	919 - Mola do movimento		
498 - Porca 3/4 nf	1061 - Pino guia do movimento		
599 - Movimento	1088 - Manipulo numerador		
742 - Pino do movimento	1140 - Eixo do movimento		



Cortador de frios AXT 30i	Desenho 7	Revisão 6	04/06/25
543 - Interruptor 127/220V	2103 - Botão duplo		
703 - Protetor chave 127/220V	2110 - Chapa suporte módulo de comando		
958 - Porta fusível 11005/A azul	2113 - Motor 1/3 (127/220V)		
2085 - Fusível vidro 5x20 10A	K112 - Kit botão de emergência		
2102 - Módulo de comando 6A 127/250 VCA	SEM CÓD. - Suporte porta fusível		